



RZUT II PIĘTRA

- A** - Okna w złym stanie technicznym, występują zniszczenia mechaniczne, odeszczalnictwa cieżenie, zły stan okuć. Występuje zmiana struktury drewna. Okna bardzo niebezpieczne w całości kwalifikują się do wymiany
- B** - Okna, gdzie w nawięziach, z uwagi na zły stan techniczny, należy wymienić skrzydła lub uzupełnić łąb hak
- C** - Okna w dostatecznym stanie technicznym, w których należy dokonać uzupełnienia i naprawy okuć
- D** - Okna w dostatecznym stanie technicznym, które należy dodatkowo uszczelnić
- E** - Okna, w których należy wymienić doche, zewnętrzne skrzydła
- F** - Okna, w których oprócz uszczelnienia należy wykonać nowe okapniki

**UWAGA**

Cała stolarka okienna wymaga nowego malowania z urządzeniem szpachlowaniami powierzchni drewnianych

Obiekt	FABRYCZ - BUDYNEK GŁÓWNY	OTK
Inwestor	Urząd Miasta Jelenia Góra	
Tytuł	RZUT II PIĘTRA	
Projektant	mgr inż. Teresa Maciejuk	
	PRACOWNIA PROJEKTOWA I INŻYNIERSKA	
	ul. Piłsudskiego 10, 48-100 Jelenia Góra	
	tel. 71 73 10 10	
	fax 71 73 10 11	
	www.pipr.pl	
	Strona 3 z 3	
	1:50	