



RZUT PARTERU

UWAGA
Cała siatarka określona wymaga nowego malowania z uzupełnieniem szpachlowaniem powierzchni drewnianych.

- A** - Okna w zdm. stanie technicznym, występują zabezpieczenia przeciwpożarowe, odkształcenia oszczędnie, zdy stan okuć. Występuje zmiana struktury drewna. Okna bardzo nieznacznie w części kwalifikują się do wymiany
- B** - Okna, gdzie w niszach, z uwagi na zdy stan techniczny, należy wymienić skrzydła lub uzupełnić ich brak
- C** - Okna w dostatecznym stanie technicznym, w których należy dokonać uzupełnienia i naprawy okuć
- D** - Okna w dostatecznym stanie technicznym, które należy dokładnie uszczelnąć

Obiekt	RATUSZ - BUDYNEK GŁÓWNY	OTK
Investor	Urząd Miasta Łódź	
Tytuł	RZUT PARTERU	1:50
Projektant	mgr inż. Teresa Marciniak	
	Miejsce: Łódź	
	Data: 2019	