



RZUT PODDASZA

Obiekt	RATUSZ - BUDYNEK GŁÓWNY	OTK
Investor	Urząd Miasta Jelenia Góra	
Typ	RZUT PODDASZA	
Projektant	mgr inż. Teresa Marciniak, mgr inż. TERESA MARCIŃIAK Biuro Projektów i Inżynierii Budowlanej	Nr 4

CAŁA STOLARIA OKIENNA WYMAGA NOWEGO MALOWANIA Z UPRZĘDZM SZPACHLOWANIEM POWIERZCHNI DEWANTOWYCH

RZUT PODDASZA

LIWAGA

- A - Okna w tym stanie technicznym, występują zniszczenia mechaniczne, odkształcenia odcienne - żył stan okien. Wysięgielce zniszczone mechanicznie.
- B - Okna bardzo nieznacznie wadliwie kwalifikują się do wymiany
- C - Okna w dostatecznym stanie technicznym, które należy dokładnie uszczelnić
- D - Okna, w których należy wymienić dolne, zewnętrzne szczyty okna
- E - Okna, w których oprócz uszczelnienia należy wykonać nowe okna
- F - Okna, w których oprócz uszczelnienia należy wykonać nowe okna